

## APLIKAČNÝ PREDPIS

# DIOTROL LONG LIFE LO – FAREBNÝ SYSTÉM na zrubové stavby a drevenice – s viditeľnou štruktúrou dreva (dokončovanie vonkajších plôch, podkladová drevena Smrek, Borovica)

### 1. Príprava podkladu

- z povrchu musí byť dôkladne odstránená kôra a lyko
- pokiaľ je podklad potrebné brúsiť, odporúča sa použiť brúsny papier o zrnitosti P100

### 2. Aplikácia Diotrol farebnej olejovej impregnácie DI-DP-xx (DI-AW-xx)

- 1x nános 70-80 g/m<sup>2</sup> natieraním v dodávateľskej viskozite
- impregnácia musí vsakovať do podkladu a nesmie na povrchu vytvárať film
- schnutie 12 hodín (**predpísaný čas schnutia je nutné dodržiavať**)

### 3. Aplikácia Diotrol Long Life LO olejovej lazúry LO-DP-xx (LO-AW-xx)

- 1x nános 90-100 g/m<sup>2</sup> natieraním v dodávateľskej viskozite
- olej musí na povrchu vytvárať len veľmi tenký film
- schnutie 24 hodín

### 4. Aplikácia Diotrol Long Life LO olejovej lazúry LO-DP-xx (LO-AW-xx)

- 1x nános 80-90 g/m<sup>2</sup> natieraním v dodávateľskej viskozite
- olej musí na povrchu vytvárať len veľmi tenký film
- schnutie 24 hodín

### 5. Aplikácia tmelu na priečne rezy

- aplikácia natieraním Diotrol Woodseal - transparent
- tmel je nutné votrieť do pórov priečných rezov
- tmel nesmie vytvoriť na povrchu film
- schnutie 10-12 hodín

#### **POZOR:**

*Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.*

*Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vyschýnania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.*

02.05.2016/LK