

APLIKAČNÝ PREDPIS

Prípravok proti červotočom - PPC

INTERIÉROVÉ – EXTERIÉRPVÉ POUŽITIE

(podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica, Buk, Dub, Jaseň)

Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty (max. vlhkosť dreva 15%).

Teplota spracovania nad 8°C.

Odstránenie starého náteru.

Spracovanie:

1. Aplikácia Prípravok proti červotočom - PPC

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános máčaním, striekaním, štetcom, alebo vstrekaním do dier
- spotreba 3 -5m²/l, alebo 200 – 300ml/ m²
- jeho úlohou je hĺbkovo vsiaknuť do podkladu
- schnutie 24 -48 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia
- pretierateľné 2 – 4 dni po aplikácii

Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychnutia. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

Čistenie pracovného náradia:

PNtech riedidlo, alebo technický benzín